

на сайт
2.04.18



**АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 61**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11»
- 1.2. Адрес объекта: 652785, г. Гурьевск, ул. Ленина, 90
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1-3 этажа, 11423,3 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2017г., последнего капитального ремонта -нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт – июль- август 2018г., капитальный ремонт – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» (МАОУ «СОШ №11»)
(краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Гурьевска Кемеровской области (МАОУ «СОШ №11») : 652785, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 90

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети,
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость, вместимость 534/692.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут пассажирского автобуса, до остановки «Детский сад».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 3.2.4 Перекрестки: нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

4. Управленческие решения (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нет
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

 Сук Т.А., директор МАОУ «СОШ №11», тел., факс (38463) 5-91-54 (приемная),
 (38463) 5-91-53 (дежурный).

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)